

FICHE PRODUIT


Maquette numérique

Problématique :

Le niveau d'investigation mené sur un bâtiment est un point important dans la maîtrise de la connaissance amiante. Il est cependant difficile d'appréhender le niveau d'investigation mené à la réception d'un rapport de repérage et d'en avoir une représentation graphique précise.

Solution :

Les plans interactifs proposés par PROVEXI permettent de disposer d'une information claire, sur un plan global, affichant le niveau de repérage effectué, toutes opérations confondues. Les options d'affichage permettent un affichage chronologique et visuel des zones visitées.



Attachage [1 Plan RDC]

Matériaux contenant de l'amiante

Liste A: Note 1 Note 2 Note 3

Liste B: EP AC1 AC2

Autre ND

Prélèvement d'échantillon et résultat d'analyse

Amiante Détecté Pas d'amiante Détecté

Historique des repérages et travaux

Repérage avant travaux de réflexion de la faïence murale et du sol - Bureau

27/09/2014 Bureaux de contrôle 2

Logement 1 / Salle de bains

Repérage Amiante Liste A et B - Bureau de contrôle 2

24/04/2013 Bureaux de contrôle 2

Ensemble des logements 1/2/3

Evaluation état de conservation du faux plafond et mesure d'empoussièrement - Bureau de contrôle 2

10/01/2012 Bureaux de contrôle 2

Locaux communs / Entrée

Détail du : Prélèvement

N° Matériau: P002 Flocage P40

Description visuelle : Matériau non compact

Description microscopique : Matériaux granuleux Fibres de verre

Traitement de l'échantillon : -

Nombre de préparation : 2

Résultat de l'analyse : Analyse par MQLP : Pas de fibre d'amiante